





Les mortaises seront réalisées sur la mortaiseuse à mèche 101



Genouillère (Maintien en position)



Butée ponctuelle 6

Rep	Nb	Désignation	Matière	Observation	Référence
605	1	Butée ponctuelle	Système d'équerrage		
604	2	Butées linéaires	Vis VBA		
603	2	Genouillères	Métal		
602	1	Support genouillère	Pin traité		
601	1	Socle	MDF		
101	2	Montant droit	Angélim Pédra		
Rep	Nb	Désignation	Matière	Observation	Référence
<div> <div> </div> <div>           Table de Jardin         </div> </div>					
Format : A3		Dessin de définition Montant et Montage d'usinage			
Dessiné par : Mr Vincent		L. P Louis Delgrès du Moule			
Le 12/09/2004		N°002			